

**Van:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>

**Verzonden:** 31-08-2023 08:49

**Aan:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>,

[redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>,

[redacted] <[redacted]@molhoek-cct.nl>,

[redacted] <[redacted]@Strukton.com>,

[redacted] <[redacted]@strukton.com>,

[redacted] <[redacted]@Strukton.com>

**Onderwerp:** Update asbest in grond/puin sanering - Spoorbaan te Holsloot

Goedemorgen [redacted],


Hierbij een update van de saneringswerkzaamheden aan de Spoorbaan te Holsloot. De werkzaamheden zijn in grote lijnen volgens de planning en het ingediende pva verlopen.

Op 29 en 30 augustus is de sanering uitgevoerd van de asbest in puin/grond verontreiniging langs het spoor. Aan de zuidzijde van locatie in de richting van de spoorbaan was ook puin aanwezig onder/achterachter het hekwerk van ProRail. We hebben het hekwerk plaatselijk weggehaald om nog een stuk verder te saneren, tot we niet verder konden/mochten ivm de aanwezige spoorbaan. De saneringslocatie is in de richting van het spoor dus iets ruimer geworden om zoveel mogelijk puinhoudend materiaal te ontgraven.

Na afloop zijn controlemonsters genomen. Het laboratorium zit deels zonder stroom deze week, waardoor we langer dan 24u moeten wachten op de resultaten van de controlemonsters. Deze komen vrijdag of maandag pas binnen, waarna we het saneringsresultaat kunnen toetsen (<2 mg/kg ds asbest). Zodra ik de resultaten binnen heb communiceer ik deze richting jullie. Dan kan ik vervolgens ook de sanering formeel afronden met de eindmelding.

Ik houd u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,



[redacted]  
Adviseur

+31 6 [redacted] | +31 76 596 05 00

[www.struktonmilieutechniek.nl](http://www.struktonmilieutechniek.nl)

Schapenweide 6, 4824 AN Breda

Calamiteitnummer: 0800 - 2211 221 (24/7)



VEILIGHEIDSAADVIES  
TERREINBEHEER  
BETONTECHNIEK  
SPECIALIST IN BODEMONDERZOEK  
INCIDENT MANAGEMENT  
ASBEST & CHROOM-VI  
BODEMSANERING

24SAFE

Bekijk onze diensten

Strukton Milieutechniek is gevestigd in Breda, Helmond, Rotterdam & Sittard | KVK 30226224 | ma-vr |

Denk aan het milieu voordat je dit bericht afdrukt

**Van:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

**Verzonden:** donderdag 17 augustus 2023 11:33

**Aan:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>

**Onderwerp:** RE: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

**Caution:** This email originated from outside our organization.

Do not click any links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Bedankt voor de aanvullende informatie [redacted]

Op basis van deze informatie kunnen we wel instemmen. Er gaat een instemmingsbrief jullie kant op.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Bodem



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Team Bodem

Postbus 1017 telefoonnummer 0800 9102

9400 BA Assen rechtstreeks telefoonnummer 0592

mobiel telefoonnummer 06

[www.ruddrenthe.nl](http://www.ruddrenthe.nl)

bezoekadres

Westerbrink 1

9405 BJ Assen

**Van:** <@Strukton.com>

**Verzonden:** donderdag 17 augustus 2023 11:13

**Aan:** <@ruddrenthe.nl>

**CC:** <@ruddrenthe.nl>; <@Anteagroup.nl>;

<@molhoek-cct.nl>; <@Strukton.com>

**Onderwerp:** RE: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging

Goedemorgen,

Ik heb het wbb bevoegd gezag in het plan aangepast naar de provincie Drenthe. Het plan is bijgevoegd in de bijlage.

Wat betreft de ingetekende verontreiniging die de watergang overlapt, kreeg ik het volgende te horen van mijn collega van Antea Group die ook de rapportage heeft opgesteld:

*Dit lijkt inderdaad het geval, alleen dit is niet de werkelijkheid.*

*De kanaal/sloot wordt niet juist weergegeven in de GIS omgeving.*

*Zie bijgaand de opname van 2020 met daarin aangeduide locatie.*


*Zoals je ziet zit hier geen kanaal/sloot maar licht waarschijnlijk het terrein iets lager waardoor de GIS applicatie dit aanmerkt als een kanaal/sloot.*

Hopelijk heb ik zo een en ander kunnen verduidelijken.

Wat is de uitkomst van het overleg van vandaag waarin de locatie en het plan besproken is? Kunnen we de werkzaamheden definitief in gaan plannen?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,



Adviseur

+31 6 | +31 76 596 05 00

[www.struktonmilieutechniek.nl](http://www.struktonmilieutechniek.nl)

Schapenweide 6, 4824 AN Breda

Calamiteitennummer: 0800 - 2211 221 (24/7)



VERLICHTSAADVIES  
TERREINBEHEER  
BETONTECHNIEK  
SPECIALIST IN BODEMONDERZOEK  
INCIDENT MANAGEMENT  
ASBEST & CHROOM-VI  
BODEMSANERING



24SAFE

Bekijk onze diensten

Strukton Milieutechniek is gevestigd in Breda, Helmond, Rotterdam & Sittard | KVK 30226224 | ma-vr |

Denk aan het milieu voordat je dit bericht afdruckt

**Van:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>  
**Verzonden:** donderdag 17 augustus 2023 10:49  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>  
**Onderwerp:** FW: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

**Caution:** This email originated from outside our organization.  
Do not click any links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Geachte heer [redacted]

We hebben het plan van aanpak voor de asbestsanering ter plaatse van de Spoorbaan 2 te Holsloot intern besproken en hebben nog vragen/opmerkingen:

- Onder 3.1 en 4.2 staat dat de RUD bevoegd gezag is maar dit is de provincie. We zien graag dat dit aangepast wordt in het plan van aanpak.

- Op de tekening lijkt te zijn weergegeven dat de verontreinigde grond ter plaatse van of in het kanaaltje terecht is gekomen. Kunt u dit toelichten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Adviseur Bodem



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe  
Team Bodem  
Postbus 1017 telefoonnummer 0800 9102  
9400 BA Assen rechtstreeks telefoonnummer 0592 [redacted]  
mobiel telefoonnummer 06 [redacted]  
[www.ruddrenthe.nl](http://www.ruddrenthe.nl)  
bezoekadres  
Westerbrink 1  
9405 BJ Assen

**Van:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>  
**Verzonden:** donderdag 10 augustus 2023 14:30  
**Aan:** provincie Drenthe <post@drenthe.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@Strukton.com>  
[redacted] <[redacted]@Strukton.com>; [redacted] <[redacted]@Strukton.com>;  
<[redacted]@Strukton.com>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>;  
<[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@molhoek-cct.nl>; [redacted]  
<[redacted]@Anteagroup.nl>

**Onderwerp:** RE: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@strukton.com>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)


Beste RUD Drenthe,

Mijn collega [redacted] heeft u van de week benaderd met een voorgestelde werkwijze voor het saneren van een asbestverontreiniging, zie ook onderstaande e-mails. Hierop heeft dhr. [redacted] ons van informatie voorzien. Bijgevoegd het plan van aanpak voor het uitvoeren van de asbest in bodemsanering langs het spoor te Holsloot, gemeente Coevorden. De werkzaamheden staan momenteel ingepland in week 35, maar dit is nog niet definitief.

Het plan van aanpak heeft betrekking op het saneren van de asbest in grond verontreiniging naast het puinpad. Het puinpad wordt gelijktijdig gesaneerd maar dit loopt zoals bekend via een andere procedure (IL&T).

Graag vernemen we vanuit de RUD, bij akkoord, de formele instemming op het plan van aanpak. Bij vragen of opmerkingen ben ik uiteraard bereikbaar.

Met vriendelijke groet,



[Redacted name]

Adviseur

+31 6 [Redacted] | +31 76 596 05 00

[www.struktonmilieutechniek.nl](http://www.struktonmilieutechniek.nl)

Schapenweide 6, 4824 AN Breda

Calamiteitnummer: 0800 - 2211 221 (24/7)



VERLIGHEIDSAADVIES  
TERREINBEHEER  
BETONTECHNIEK  
SPECIALIST IN BODEMONDERZOEK  
INCIDENT MANAGEMENT  
ASBEST & CHROOM-VI  
BODEMSANERING

24SAFE

Bekijk onze diensten

Strukton Milieutechniek is gevestigd in Breda, Helmond, Rotterdam & Sittard | KVK 30226224 | ma-vr |

Denk aan het milieu voordat je dit bericht afdrukt

**Van:** [Redacted] <[Redacted]@ruddrenthe.nl>

**Verzonden:** woensdag 9 augustus 2023 07:48

**Aan:** [Redacted] <[Redacted]@Strukton.com>

**CC:** [Redacted] <[Redacted]@Strukton.com>; [Redacted] <[Redacted]@Strukton.com>

[Redacted] <[Redacted]@Strukton.com>; [Redacted] <[Redacted]@ruddrenthe.nl>; [Redacted]

[Redacted] <[Redacted]@ruddrenthe.nl>

**Onderwerp:** FW: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van [Redacted] <[Redacted]@ruddrenthe.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

**Caution:** This email originated from outside our organization.  
Do not click any links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Geachte heer [Redacted]

Via het informatieportaal van de provincie Drenthe, heeft u ons een vraag voorgelegd.

U vraagt ons of het mogelijk is om een asbestverontreiniging in de bodem - die is ontstaan door verspreiding vanuit een puinpad - op grond van de zorgplicht gesaneerd kan worden?

Dit is mogelijk. De bodemverontreiniging met asbest is te beschouwen als een afzonderlijk geval van bodemverontreiniging en als deze is ontstaan na 1 juli 1993, dan is de zorgplicht van toepassing. Wel dient u voorafgaand aan de sanering een plan van aanpak bij ons in te dienen en na afronding een evaluatieverslag. De door u in te schakelen aannemer dient in het bezit te zijn van een erkenning volgens BRL SIKB 7000 en het van toepassing zijnde protocol. De sanering dient plaats te vinden onder milieukundige begeleiding door een bedrijf en personen die gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 6000 en het van toepassing zijnde protocol. Voor asbestsanering gelden aanvullende eisen, benoemd in VKB-protocol 2018.

De sanering van het asbesthoudende puinpad dient u op grond van het Besluit asbestwegen milieubeheer te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hiervoor kunt u gebruik maken van de volgende link: [https://e-loket.ilent.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MMi\\_006.aspx/CB\\_Vault\\_Begin/CB\\_Authenticatie/CB\\_Inleiding](https://e-loket.ilent.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MMi_006.aspx/CB_Vault_Begin/CB_Authenticatie/CB_Inleiding)

Indien u naar aanleiding van dit antwoord nog vervolgvragen heeft, dan kunt u mij hiervoor rechtstreeks benaderen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
projectleider bodem



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe  
team Bodem

Postbus 1017 t 0592 [redacted]  
9400 BA Assen m 06 [redacted]  
bezoekadres: [redacted] @ruddrenthe.nl  
Westerbrink 1 [www.ruddrenthe.nl](http://www.ruddrenthe.nl)  
9405 BJ Assen

*De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe*

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>

**Verzonden:** maandag 7 augustus 2023 17:01

**Aan:** provincie Drenthe <[post@drenthe.nl](mailto:post@drenthe.nl)>

**CC:** [redacted] <[redacted]@Strukton.com>; [redacted] <[redacted]@Strukton.com>  
[redacted] <[redacted]@Strukton.com>

**Onderwerp:** RE: afstemming met bevoegd gezag wbb: verontreiniging


Goedemiddag heer, mevrouw,

Ter hoogte van de spoorbaan 2 te Holsloot is een asbesthoudend puinpad aangetroffen. Een deel van het asbesthoudende puin blijkt ook te zijn verspreid naar de naast gelegen bodem, waardoor er ook sprake is van een asbest in bodemverontreiniging. Wij beschouwen deze asbest in bodemverontreiniging als nieuw geval (ontstaan na 1994).

Er vinden in opdracht van Prorail reconstructiewerkzaamheden plaats aan de onbewaakte spoorwegovergangen en toegangswegen, waar ook deze locatie onderdeel van uitmaakt. De werkzaamheden ter plaatse van de asbestverontreinigingen staan gepland voor eind augustus (over 3 weken). Wij stellen een plan van aanpak op voor de zorgplichtsanering van de asbest in grondverontreiniging, die wij ter goedkeuring indienen bij de RUD Drenthe. Prorail is daarnaast ook voornemens het asbesthoudende puinpad volledig te saneren/verwijderen.

Wij vernemen graag of u als bevoegd wbb akkoord bent met de gevalsdefinitie van de asbest in bodemverontreiniging (als zijnde zorgplicht).

Bij voorbaat dank voor uw reactie en voor vragen ben ik vanzelfsprekend bereikbaar.



Met vriendelijke groet,

[Redacted Name]

Projectleider

+31 6 [Redacted] | +31 76 596 05 00

[www.struktonmilieutechniek.nl](http://www.struktonmilieutechniek.nl)

Schapenweide 6, 4824 AN Breda

Calamiteitnummer: 0800 - 2211 221 (24/7)



VEILIGHEIDSAADVIES  
TERREINBEHEER  
BETONTECHNIEK  
SPECIALIST IN BODEMONDERZOEK  
INCIDENT MANAGEMENT  
ASBEST & CHROOM-VI  
BODEMSANERING

24SAFE

Bekijk onze diensten

Strukton Milieutechniek is gevestigd in Breda, Helmond, Rotterdam & Sittard | KVK 30226224 | ma-vr | Denk aan het milieu voordat je dit bericht afdrukt

**Disclaimer:** [Strukton e-mail disclaimer](#)

**Disclaimer:** [Strukton e-mail disclaimer](#)

**Disclaimer:** [Strukton e-mail disclaimer](#)

**Disclaimer:** [Strukton e-mail disclaimer](#)

Asbest in grondverontreiniging

Asbest in  
puinverontreiniging puinpad

op oude kaarten  
is hier een keer-  
punt aanwezig

Boom

SL01

01a

01

PB 3

SL06

SL05

SL03

PB 2

PB 1

PW 1

102

SL04

101

Spoorzone is  
afgeschermd met een  
hek, de verontreiniging  
lijkt tot net voorbij het hek  
door te lopen.

30-08-2023

PW1 = 45m bij 0,5m = 22,5 m<sup>2</sup>

PB1 = 45m bij 4m = 180 m<sup>2</sup>

PB2 = 40m bij 5m = 200 m<sup>2</sup>

PB3 = 22m bij 8m = 176 m<sup>2</sup>

